

Воет редуктор на скорости 416 Спринтера замена главной пары 37:9,i-4,11



Конечная шестерня 37/9 +375333097060
AvizInfo.by

Молодечно, Беларусь

Главная пара, шестерни главной передачи редуктора, передаточное отношение Планетарка 37, хвостовик 9. Передаточное число i 4, 11

Для ремонта редуктора моста Мерседес Спринтер 416 CDI появление в результате сторонних шумов под нагрузкой, например такой как вой, гул. При котором устранить причину возможно только при замене главной пары

Производство Италия

Применимость Спринтер 416CDI , двухкатковый мост

Цена: **1 300 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

А Алексей

+375333097060